

DA un paio di ore avevo problemi a masterizzare un cd audio.



Alla Fine ho cambiato supporto ed è andato tutto bene, ma mi restava il dubbio su come risolvere il problema di un errore così 'tecnologico' "power calibration area error" con ImageBurn. Inizio a cercare e emergono le soluzioni più complesse, da aggiornamenti firmware a reset dei DMA, ecc.

Poi mi capita un semplice articolo in Italiano, <http://www.tencas.com/blog/articolo.asp?articolo=1375#commenti> e la soluzione era veramente banale: un po' di polvere sulla lente, rende complessa la calibrazione con alcuni supporti. Cotton fioc e delicatezza e tutto risolto!!